

通学路対策箇所図



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者
 - ・警察署

古座中学校
町立古座小学校

・交通が多く、又道幅が狭いため、横断歩行者が確認できない。
・横断歩道の区画線が消えているため危険な状態である。



- <対策メニュー>
- ・路面への警戒表示(和歌山県)
 - ・区画線の塗り直し(串本警察署)



通学路対策箇所図

池野山

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

中央公民館

至 古座中学校

近辺に道路等灯がなく、危険な状態である。



<対策メニュー>
道路灯の設置(和歌山県)

--- : 通学路(学校指定)

○ : 要対策箇所